

Oddział w Żaganiu – dostępność architektoniczna.

Do wejścia budynku należy dojść kierując się w lewo po przejściu drogą o nawierzchni betonowej (ok. 30 m) następnie w prawo wejść w podwórko wyłożone kostkami z polbruk od ulicy Bema.

Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wejście znajduje się w głębi budynku (ok. 40 m po skręcie w lewo).

Do wejścia bez stopni schodowych (płaskie) .

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami czy barierkami.

Na czas epidemii, aby wejść do budynku należy skorzystać z domofonu znajdującego się na drzwiach lub zadzwonić pod nr tel. 68-3773266 i poprosić o pomoc.

W budynku nie ma windy (budynek dwukondygnacyjny).

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych brak.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.